

铜川市王益区人民政府文件

铜王政发〔2021〕5号

铜川市王益区人民政府 关于公布第一批历史建筑保护名录的 通 知

黄堡镇人民政府、各街道办事处，铜川市王益经济技术开发区管委会，区政府各工作部门、直属事业单位：

按照市住建局《关于印发铜川市历史文化街区划定和历史建筑确定工作整改方案的通知》（铜住建发〔2021〕6号）要求，为进一步传承优秀历史文化遗产，促进我区文化与城市建设协调发展，保留历史记忆，彰显地域特色，区政府决定命名黄堡书院教学楼等24处建筑为我区第一批历史建筑进行保护，现予以

公布。

历史建筑所在各镇（办）和产权相关部门要积极履职尽责，严格按照《历史文化名城名镇名村保护条例》等法规对公布的历史建筑物进行保护和管理，做好测绘建档工作，标明保护范围，坚决制止拆毁、破坏历史建筑的行为，共同做好我区历史建筑保护工作。

附件：铜川市王益区第一批历史建筑保护名录

铜川市王益区人民政府
2021年3月23日



（此件公开发布）

附件

铜川市王益区第一批历史建筑保护名录

编号	历史建筑名称	地址	建筑年代	历史建筑简介
1	黄堡书院教学楼	黄堡镇	1960 年	该教学楼建筑于 1960 年开始建设, 建筑以红砖砌筑为主, 能工巧匠们充分利用红砖, 发挥其精湛的技艺, 该建筑外表无多余装饰, 室内结构简单, 1980 年创办, 1984 年经省政府批准成立的成人中等专业学校铜川市职工卫生学校, 2005 年合并到铜川职业技术学院, 现为黄堡书院展览馆, 该教学楼现设有喻德江陶瓷馆、史家展馆、王益区民间艺术馆。
2	黄堡书院宿舍楼 1#	黄堡镇	1960 年	该建筑于 1960 年开始建设, 采用双面楼的建筑特点, 建筑以红砖砌筑为主, 能工巧匠们充分利用红砖, 发挥其精湛的技艺, 该建筑外表无多余装饰, 室内结构简单, 1980 年创办, 1984 年经省政府批准成立的成人中等专业学校铜川市职工卫生学校, 2005 年合并到铜川职业技术学院, 现为黄堡书院宿舍楼。
3	黄堡书院宿舍楼 2#	黄堡镇	1960 年	该建筑于 1960 年开始建设, 采用双面楼的建筑特点, 建筑以红砖砌筑为主, 能工巧匠们充分利用红砖, 发挥其精湛的技艺, 该建筑外表无多余装饰, 室内结构简单, 1980 年创办, 1984 年经省政府批准成立的成人中等专业学校铜川市职工卫生学校, 2005 年合并到铜川职业技术学院, 现为黄堡书院宿舍楼。
4	黄堡书院办公楼 1#	黄堡镇	1960 年	该建筑于 1960 年开始建设, 采用双面楼的建筑特点, 建筑以红砖砌筑为主, 能工巧匠们充分利用红砖, 发挥其精湛的技艺, 该建筑外表无多余装饰, 室内结构简单, 1980 年创办, 1984 年经省政府批准成立的成人中等专业学校铜川市职工卫生学校, 2005 年合并到铜川职业技术学院, 现为黄堡书院办公楼及名人工作室, 该办公楼现设有和谷文学馆、吴川淮藏书馆、谷溪书馆、吴川淮工作室、秦风尚工作室等。
5	黄堡书院办公楼 2#	黄堡镇	1960 年	该建筑于 1960 年开始建设, 建筑以红砖砌筑为主, 能工巧匠们充分利用红砖, 发挥其精湛的技艺, 该建筑外表无多余装饰, 室内结构简单, 1980 年创办, 1984 年经省政府批准成立的成人中等专业学校铜川市职工卫生学校, 2005 年合并到铜川职业技术学院, 现为黄堡书院办公楼。

6	黄堡书院 大礼堂	黄堡镇	1960 年	该建筑于 1960 年开始建设, 建筑以红砖砌筑为主, 能工巧匠们充分利用红砖, 发挥其精湛的技艺。该建筑外表无多余装饰, 室内结构简单。1980 年创办, 1984 年经省政府批准成立的成人中等专业学校铜川市职工卫生学校, 2005 年合并到铜川职业技术学院, 现为黄堡书院大型会议室及礼堂。
7	新建巷 牌楼	红旗街	1980 年 后	该牌楼位于铜川市王益区政府旁新建巷路口, 具有代表王益区背街小巷街典型文化特色价值, 建筑技术技艺高超, 具有典型的中国古代建筑艺术特色, 十分大气。
8	红旗桥	红旗街	1949-1 979 年	该红旗桥位于红旗街与宜园路交界处, 长 52 米, 宽 18.4 米, 建于 1965 年, 是贯通红旗街与宜园路的主要干道; 桥上安装两排汉白玉栏杆, 桥面采用钢混水泥结构, 是车辆、群众过往的必经之路, 实用价值十分重要。
9	大同 立交桥	大同路	1991 年	大同立交桥建于 1991 年, 桥梁结构为梁式桥, 桥梁长度 264 米, 桥梁宽度 11.6 米, 桥面面积 3062.4 平方米, 车行道宽度 7 米, 车行道面积 1848 平方米, 人行道长度 264 米, 人行道宽度 2.3 米, 栏杆结构为金属栏杆, 为连接一马路和二马路的重要枢纽。
10	向阳桥	红旗街 中兴堤	1972 年	向阳桥建于 1972 年, 桥梁结构为砌筑式拱桥, 桥跨组合 2 拱, 桥梁长度 38.6 米, 桥梁宽度 6.2 米, 桥面面积 239.32 平方米, 栏杆结构为金属栏杆。
11	铜川市殡 葬管理处 办公楼	大同路 大同沟 15 号	1971 年	铜川市殡葬管理处办公楼建于 1971 年, 共 1 层, 建筑面积约 420 平方米, 该建筑外表无多余装饰, 建筑风格简单大方, 建筑结构为砖混结构, 自建成之后, 一直作为铜川市殡葬管理处办公楼。
12	大同桥原 市图书馆	青年路	1949-1 979 年	大同桥原市图书馆位于王益区青年路, 该楼建于 1960 年, 属铜川建市后新建的一批公共设施, 为广大铜川市民提供图书借阅等服务。该建筑共三层, 占地面积约 1000 平方米, 建筑面积 1500 平方米, 市图书馆迁往新区后, 该楼承租给各文化公司及团体, 继续为老区及铜川人民提供更好的精神文明服务。
13	耀瓷坊 纺织厂 办公楼	黄堡镇	1980 年 后	铜川市纺织厂是 1980 年 5 月, 铜川市政府为了解决铜川矿区女青年就业问题, 将原铜川市陶缸厂改建而来的劳动密集型企业, 主要从事棉纱、棉布、无纺地毯的生产与经营。90 年中期, 纺织行业产能严重过剩, 竞争加剧, 1998 年国家对纺织行业实行限产压锭政策, 纺纱生产线三万纱锭设备被出售; 织布、地毯生产线因设备落后, 企业无能力更新逐渐停产, 停工。

14	耀瓷坊纺织厂1#办公楼	黄堡镇	1980年后	耀瓷坊纺织厂1#办公楼建筑面积1266.85平方米,建筑高度11.75米,结构类型为框架结构。纺织厂是1980年5月,铜川市政府为了解决铜川矿区女青年就业问题,将原铜川市陶缸厂改建而来的劳动密集型企业,主要从事棉纱、棉布、无纺地毯的生产与经营。90年中期,纺织行业产能严重过剩、竞争加剧,1998年国家对纺织行业实行限产压锭政策,纺纱生产线三万纱锭设备被出售;织布、地毯生产线因设备落后,企业无能力更新逐渐停产、停工。
15	耀瓷坊纺织厂2#办公室	黄堡镇	1980年后	耀瓷坊纺织厂2#办公室建筑面积10343.02平方米,建筑高度9.5米,结构类型为框架结构。纺织厂是1980年5月,铜川市政府为了解决铜川矿区女青年就业问题,将原铜川市陶缸厂改建而来的劳动密集型企业,主要从事棉纱、棉布、无纺地毯的生产与经营。90年中期,纺织行业产能严重过剩、竞争加剧,1998年国家对纺织行业实行限产压锭政策,纺纱生产线三万纱锭设备被出售;织布、地毯生产线因设备落后,企业无能力更新逐渐停产、停工。
16	耀瓷坊纺织厂3#办公室	黄堡镇	1980年后	耀瓷坊纺织厂3#办公室建筑面积4392.18平方米,建筑高度11.4米,结构类型为框架结构(钢结构夹层)。纺织厂是1980年5月,铜川市政府为了解决铜川矿区女青年就业问题,将原铜川市陶缸厂改建而来的劳动密集型企业,主要从事棉纱、棉布、无纺地毯的生产与经营。90年中期,纺织行业产能严重过剩、竞争加剧,1998年国家对纺织行业实行限产压锭政策,纺纱生产线三万纱锭设备被出售;织布、地毯生产线因设备落后,企业无能力更新逐渐停产、停工。
17	耀瓷坊纺织厂4#博物馆	黄堡镇	1980年后	耀瓷坊纺织厂4#博物馆建筑面积2316.7平方米,建筑高度11.35米,结构类型为框架结构(部分钢结构)。纺织厂是1980年5月,铜川市政府为了解决铜川矿区女青年就业问题,将原铜川市陶缸厂改建而来的劳动密集型企业,主要从事棉纱、棉布、无纺地毯的生产与经营。90年中期,纺织行业产能严重过剩、竞争加剧,1998年国家对纺织行业实行限产压锭政策,纺纱生产线三万纱锭设备被出售;织布、地毯生产线因设备落后,企业无能力更新逐渐停产、停工。

18	耀瓷坊纺织厂5#办公室	黄堡镇	1980年后	耀瓷坊纺织厂5#办公室建筑面积3259.44平方米,建筑高度8.15米,结构类型为框架结构(钢结构夹层)。纺织厂是1980年5月,铜川市政府为了解决铜川矿区女青年就业问题,将原铜川市陶缸厂改建而来的劳动密集型企业,主要从事棉纱、棉布、无纺地毯的生产与经营。90年中期,纺织行业产能严重过剩、竞争加剧,1998年国家对纺织行业实行限产压锭政策,纺纱生产线三万纱锭设备被出售;织布、地毯生产线因设备落后,企业无能力更新逐渐停产、停工。
19	耀瓷坊纺织厂6#办公室	黄堡镇	1980年后	耀瓷坊纺织厂6#办公室建筑面积2419.76平方米,建筑高度7.3米,结构类型为框架结构。纺织厂是1980年5月,铜川市政府为了解决铜川矿区女青年就业问题,将原铜川市陶缸厂改建而来的劳动密集型企业,主要从事棉纱、棉布、无纺地毯的生产与经营。90年中期,纺织行业产能严重过剩、竞争加剧,1998年国家对纺织行业实行限产压锭政策,纺纱生产线三万纱锭设备被出售;织布、地毯生产线因设备落后,企业无能力更新逐渐停产、停工。
20	耀瓷坊纺织厂7#办公室	黄堡镇	1980年后	耀瓷坊纺织厂7#办公室建筑面积1977.08平方米,建筑高度7.15米,结构类型为框架结构。纺织厂是1980年5月,铜川市政府为了解决铜川矿区女青年就业问题,将原铜川市陶缸厂改建而来的劳动密集型企业,主要从事棉纱、棉布、无纺地毯的生产与经营。90年中期,纺织行业产能严重过剩、竞争加剧,1998年国家对纺织行业实行限产压锭政策,纺纱生产线三万纱锭设备被出售;织布、地毯生产线因设备落后,企业无能力更新逐渐停产、停工。
21	耀瓷坊纺织厂8#办公室	黄堡镇	1980年后	耀瓷坊纺织厂8#办公室建筑面积1177.94平方米,建筑高度6.55米,结构类型为框架结构。纺织厂是1980年5月,铜川市政府为了解决铜川矿区女青年就业问题,将原铜川市陶缸厂改建而来的劳动密集型企业,主要从事棉纱、棉布、无纺地毯的生产与经营。90年中期,纺织行业产能严重过剩、竞争加剧,1998年国家对纺织行业实行限产压锭政策,纺纱生产线三万纱锭设备被出售;织布、地毯生产线因设备落后,企业无能力更新逐渐停产、停工。

22	耀瓷坊纺织厂 9# 办公楼	黄堡镇	1980 年后	耀瓷坊纺织厂 9# 办公楼建筑面积 356.76 平方米，建筑高度 6.75 米，结构类型为框架结构加砖混结构。纺织厂是 1980 年 5 月，铜川市政府为了解决铜川矿区女青年就业问题，将原铜川市陶缸厂改建而来的劳动密集型企业，主要从事棉纱、棉布、无纺地毯的生产与经营。90 年中期，纺织行业产能严重过剩，竞争加剧，1998 年国家对纺织行业实行限产压锭政策，纺纱生产线三万纱锭设备被出售；织布、地毯生产线因设备落后，企业无能力更新逐渐停产、停工。
23	耀瓷坊纺织厂 10# 办公楼	黄堡镇	1980 年后	铜川市纺织厂是 1980 年 5 月，铜川市政府为了解决铜川矿区女青年就业问题，将原铜川市陶缸厂改建而来的劳动密集型企业，主要从事棉纱、棉布、无纺地毯的生产与经营。90 年中期，纺织行业产能严重过剩，竞争加剧，1998 年国家对纺织行业实行限产压锭政策，纺纱生产线三万纱锭设备被出售；织布、地毯生产线因设备落后，企业无能力更新逐渐停产、停工。
24	耀瓷坊纺织厂 11# 办公室	黄堡镇	1980 年后	铜川市纺织厂是 1980 年 5 月，铜川市政府为了解决铜川矿区女青年就业问题，将原铜川市陶缸厂改建而来的劳动密集型企业，主要从事棉纱、棉布、无纺地毯的生产与经营。90 年中期，纺织行业产能严重过剩，竞争加剧，1998 年国家对纺织行业实行限产压锭政策，纺纱生产线三万纱锭设备被出售；织布、地毯生产线因设备落后，企业无能力更新逐渐停产、停工。

抄送：耀州窑文化基地管委会，铜川市殡葬管理处。

铜川市王益区人民政府办公室

2021年3月23日印发